

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0005-42	FECHA:	17/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN COCINA



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE CEMENTO EN COCINA.




SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA EN COSINA




Foto 5: INSTALACION DE VENTANAS DE METAL EN COCINA



SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DE COCINA Y AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

