

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	La Union
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0006-45	FECHA:	26/05/2024




Foto 1: Levantamiento de paredes de block y piso de concreto



Foto 2: Instalar pila movable



Foto 3 : Instalar estructura metalica y lamina troquelada alucin calibre 26



Foto 4: Poyeton con plancha y chimenea




Foto 5: Instalar puerta de 2x1





Foto 6: Instalar ventanas PVC de 2x1 en direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

