

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0006-45	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Seguimiento de construcción de la cocina.



Foto 2: Fundición de los postes del corredor de la cocina.



Foto 3: Mejoramiento en la construcción de la cocina.



Foto 4: Ampliación de cocina.



Foto 5: Relleno de terreno para mejoramiento de la cocina.



Foto 6: División de cocina y corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Escobar H.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

