

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAGUAYNÍ LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0006-45	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Instalacion de Pila Movable.



Foto 2: Poyeton con plancha y chimenea



Foto 3: Levantado de pared co block



Foto 4: Mejoramiento de cosina y cambio de piso de tierra a piso de cemento.



Foto 5: Mejoramiento de Cosina.



Foto 6: Colocacion de ventanas de CPVC DE 2 X 1 en direccion del INEB

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filomena Escobar H.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACION
DE PADRES
DE FAMILIA

ALDEA TAGUAYNÍ, LA UNIÓN ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

LA UNIÓN ZACAPA