

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	24/08/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES DE COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 4: INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMINEA




Foto 5: INSTALACIÓN DE MESA DE CONCRETO CON UN LAVADERO



Foto 6: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la UPF	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LA UNIÓN, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN CENTRO EDUCATIVO LA UNIÓN, ZACAPA
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	24/08/2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 8: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ



Foto 9: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE FUERZA




Foto 10: INSTALACIÓN DE TABLERO Y FLIPON




Foto 11: PINTURA GENERAL



Foto 12: INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN MESONES DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	24/08/2024



Foto 13: INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1700 LT




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:





Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---