

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES DE COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 4: INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMINEA




Foto 5: INSTALACIÓN DE MESA DE CONCRETO CON UN LAVADERO



Foto 6: INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA BARRIO NUEVO, LA UNIÓN, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN GUATEMALA
---	--	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 8: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ



Foto 9: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE FUERZA



Foto 10: INSTALACIÓN DE TABLERO Y FLIPON



Foto 11: PINTURA GENERAL



Foto 12: INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN MESONES DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	26/09/2024



Foto 13: INSTALACION DE PISO CERÁMICO




Foto 14: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

