

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/02/2024

 Foto 1: Evaluadora de campo en establecimiento educativo supervisando trabajos de remozamiento	 Foto 2: Evaluadora de campo revisando avances en trabajos de remozamiento
 Foto 3: Mejoramiento de sanitarios	 Foto 4: Remozamiento de sanitarios
 Foto 5: Continuación de muros para cocina	 Foto 6: Continuación de muros para espacio de preparación de alimentos

Firma y Sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/02/2024




Foto 7: Trabajadores en continuación de muros



Foto 8: Evaluadora de campo en establecimiento educativo



Foto 9: Área de cocina: Elaboración de dinteles




Foto 10: Abertura de vanos para puertas en baños para alumnos



Foto 11: Material para la mezcla de aditivos para pegar block





Foto 12: Soporte de dinteles en área de cocina

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073





Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa