

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024



Foto 1: Evaluadora de campo con directora y presidenta de OPF recibiendo trabajos terminados de remozamiento en cocina.



Foto 2: Evaluadora de campo en el exterior del establecimiento ya remozado



Foto 3: Puerta de cocina pintada con pintura anticorrosiva




Foto 4: Cocina finalizada



Foto 5: Cocina con ventanas y piso nuevo



Foto 6: Cerramiento de accesos para mejorar ubicación de sanitarios





HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024



Foto 7: Primer sanitario con piso y azulejo



Foto 8: Puertas de ingreso al sanitario, pintadas con pintura anticorrosiva



Foto 9: Segundo sanitario con su propio lavamanos y azulejos y piso nuevo



Foto 10: Lavamanos fundidos



Foto 11: Espacio para despacho de alimentos de cocina siendo mostrada por presidenta de OPF a evaluadora de campo




Foto 12: Por el cerramiento de accesos y modificación de ubicación de baños, se logró tener un tercer sanitario



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández

 ARQUITECTA

 COLEGIADA 4073