

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CANÁN, ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0041-42	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: VENTANAS



Foto 2: VENTANAS



Foto 3: PISO



Foto 4: PISO



Foto 5: SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para mostrar otras deficiencias.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la CDEP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

