

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio Los Castillo y Los Suchite	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Castillo y Los Suchite Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0046-42	FECHA:	25/05/2024




Foto 1: Sustitución de puerta de aula



Mantenimiento de estructura metálica



Sustitución de Ventanas



Cambio de lámina por lámina troquelada Alucín calibre 26




Instalación de puerta



Fotos 6: Instalación de canal de metal y bajada de agua pluvial, sustitución de pintura general, instalación de barandal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QOE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---