

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio Los Castillo y Los Suchite	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Castillo y Los Suchite Oratorio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0046-42	FECHA:	14/09/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de aula



foto 2: Sustitución de lámina por lamina troquelada alucin calibre 26.



Cambio de lámina por lámina



Foto 4: Sustitución de Ventanas tipo perzianas por ventanas CPVC corridisas



Pintura General



cambio de puerta de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
--	--