

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0267-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CORREDIZAS, MANTENIMIENTO DE BALCONES. (LIJADO Y PINTADO) AULA MODULO 1



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 1



Foto 3: LLENADO DE VACIO ENTRE PARED Y TECHO, CON CONCRETO. AULA MODULO 1.



Foto 4: INSTALACION DE VENTANA PVC. AULA MODULO 2



Foto 5: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 2





Foto 6: SUSTITUCION DE PISO, POR PISO CERAMICO. AULA MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CRF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0267-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE BANQUETA, PASILLO ENTRE AULA 2 Y COCINA.




Foto 2: INSTALAR VENTANA DE PVC. COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE BASE DE ESTRUCTURA METALICA POR BASE DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE TINACO E INSTALACION DE TINACO EXISTENTE Y ACCESORIOS.



Foto 4: PINTAR PAREDES EXTERIORES E INTERIORES EN AULAS, BAÑOS, DIRECCION Y COCINA.




Foto 5: SUSTITUCION DE CERCADO DE MADERA CON LAMINA POR TUBO GALVANIZADO CON MAYA CICLONICA. PATIO




Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA. AREA RECREATIVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y selló del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0267-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26. AREA RECREATIVA.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA CON CONCRETO. AULA MODULO 3 PREPRIMARIA.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

