



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43                  | FECHA:                         | 25/11/2024     |



Foto1: INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CORREDIZAS, MANTENIMIENTO DE BALCONES. (LIJADO Y PINTADO) AULA MODULO 1



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 1



Foto 3: LLENADO DE VACIO ENTRE PARED Y TECHO, CON CONCRETO. AULA MODULO 1.



Foto 4: INSTALACION DE VENTANA PVC. AULA MODULO 2



Foto 5: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 2



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO, POR PISO CERAMICO. AULA MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                                |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43                  | FECHA:                         | 25/11/2024     |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE BANQUETA, PASILLO ENTRE AULA 2 Y COCINA.



Foto 2: INSTALAR VENTANA DE PVC. COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE BASE DE ESTRUCTURA METALICA POR BASE DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE TINACO E INSTALACION DE TINACO EXISTENTE Y ACCESORIOS.




Foto 4: PINTAR PAREDES EXTERIORES E INTERIORES EN AULAS, BAÑOS, DIRECCION Y COCINA.



Foto 5: SUSTITUCION DE CERCADO DE MADERA CON LAMINA POR TUBO GALVANIZADO CON MAYA CICLONICA. PATIO




Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA. AREA RECREATIVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                                |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43                  | FECHA:                         | 25/11/2024     |



**Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26. AREA RECREATIVA.**



**Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA CON CONCRETO. AULA MODULO 3 PREPRIMARIA.**


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OFE | <br><br>Firma y Sello Director/Centro Educativo Público |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|