

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela, Oficial, Rural, Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0268-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1: Sustrucción de pintura en todo el edificio



Foto 2: Sustrucción de balcon de metal por metal por deterioro




Foto 3: sustitución de balcon de metal por metal por deterioro natural



Foto 4: Sustrucción de balcon de metal por metal por deterioro natural



Foto 5: Sustrucción de pintura por deterioro natural



Foto 6: Instalación de piso ceramico en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIA MORALES Firma y sello del Presidente de la OPF	[Sello Oficial] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela, Oficial, Rural, Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0268-43	FECHA:	29 de mayo de 2,024




Foto 1: Sustrucción de puerta y ventana de madera por metal



Foto 2: Mejoramiento de torta de concreto



Foto 3: sustitución de porton de metal por metal



Foto 4: Sustrucción de balcon y ventana de metal por balcon de metal



Foto 5: Mantenimiento y sustrucción del sistema electrico general



Foto 6: sustrucción de piso de cemento liquido por piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARÍA MORALES
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

