

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Se aprecia el levantamiento de la torta que estaba en mal estado



Foto 2: Se aprecia la fundición para su posterior alisado



Foto 3: Se aprecia el inicio de mejoramiento de la estructura de puerta posterior la pintura



Foto 4: inicio de cambio de malla en el muro perimetral



Foto 5: colocación de block en el muro en una de las partes faltantes



Foto 6: inicio de pintura en muros y pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Laudelina Suchi Te G</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

