

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: el piso ya finalizado



Foto 2: puertas de los baños ya con su remozamiento



Foto 3: puerta de la cocina ya en buen estado



Foto 4: malla completamente instalada muro con cernido con pintura dentro y fuera del muro



Foto 5: Aulas pintadas por todo fuera



Foto 6: aulas pintadas por dentro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Laudelina Such TCG</i> Firma y sello del Presidente de la OPE 	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--