

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0271-43	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2024



FOTO 1: REMODELACIÓN DE PARED DE BLOCK.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA A PVC.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.

INSTALACIÓN



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

No se describe en PRA-FOR-122

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rony Darío Gómez Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0271-43	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: REMODELACIÓN DE PARED DE BLOCK.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA A PVC.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

Foto 6:


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rony Dario Gomez Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0271-43	FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2024



FOTO 1: REMODELACIÓN DE PARED DE BLOCK.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA A PVC.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 6: TRABAJO TERMINADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rony Dario Gomez Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

