

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0271-43	FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: REMODELACIÓN DE PARED DE BLOCK.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA A PVC.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO.



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rony Dario Gomez Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

