



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto 1: Sustitución de polletón, plancha y chimenea



Foto 2: Sustitución de polletón, plancha y chimenea



Foto 3: Sustitución de pila movable por pila fija



Foto 4: Sustitución de pila movable por pila fija



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada scalibre 26




Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada scalibre 26



Foto 3: Mantenimiento a puerta lijada, pintado y cambio de chapa.



Foto 4: Mantenimiento a puerta lijada, pintado y cambio de chapa.



Foto 5: Mantenimineto a ventanas, lijado y pintado




Foto 6: Mantenimineto a ventanas, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. P. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPA



H. M. E. M. D. M. C.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto1: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 3: Pintar muros interiores y exteriores



Foto 4: Pintar muros interiores y exteriores



Foto 5: Modulo 1 Aula



Foto 6: Modulo 1 Aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. P. ...

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



H. M. E. D. M. C.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto 1: Mantenimiento de puerta lijada y pintada



Foto 2: Mantenimiento de puerta lijada y pintada



Foto 3: Sustitución de balcones de madera por balcones de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de madera por balcones de metal



Foto 5: Baños Sustitución de sanitarios y suministros




Foto 6: Baños Sustitución de sanitarios y suministros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. P. [Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



H. M. E. M. D. M. C.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto 1: Sustrucción de piso por piso cerámico




Foto 2: Sustrucción de piso por piso cerámico



Foto 3: Reparación de loza por loza de cemento



Foto 4: Reparación de loza por loza de cemento



Foto 5: Sustrucción de gradas por gradas de concreto acceso a baños



Foto 6: Sustrucción de gradas por gradas de concreto acceso a baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. J. J. J.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres



H. M. E. M. D. M. C.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto 1: PATIO: Mejoramiento de patio de tierra por loza de concreto



Foto 2: Mejoramiento de patio de tierra por loza de concreto



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. P. K.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Hm Em DMC.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

