

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto1: mejoramiento del piso de aula 3 por piso cerámico




Foto 2: mejoramiento del piso aula 3 por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de puerta 1.00 x 2.15



Foto 4: sustitución de balcones de madera, por balcones de metal




Foto 5: sustitución de ventanas de madera por ventanas PVC corredizas 1.00 x 1.00



Foto 6: Mejoramiento de electricidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto 19: Mantenimiento a balcones con pintura



Foto 20: Mantenimiento con pintura a puerta



Foto 21: Mantenimiento lijado, cepillado y pintura a puerta



Foto 22: Pintura en muros interiores y exteriores (baños, aulas, cocina y dirección)



Foto 23: Sustitución de portón entrada principal con tubo galvanizado y malla

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la GPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto 7: Sustrucción de estufa rural con plancha y chimenea



Foto 8: Sustrucción de pila con dos lavaderos



Foto 9: Mejoramiento de paredes con repello y cernido




Foto 10: Sustrucción de piso por piso cerámico



Foto 11: Sustrucción de balcón por balcón de metal 1.00 x 1.00



Foto 12: Sustrucción de sanitarios y suministros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pacayalito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	26 de noviembre del 2024



Foto 13: Mantenimiento lijado, cepillado y pintura a puertas



Foto 14: Sustitución de electricidad 2 bombillas y 2 apagadores sencillos




Foto 15: Sustitución de 3 puertas de metal 80.00 x 1.50



Foto 16: Mantenimiento con pintura y cambio de chapa





Foto 17: Sustitución de ventanas de madera por ventana PVC 2.40 x 1.00
Mantenimiento con pintura a balcones



Foto 18: Sustitución de puerta de metal 2.15 x 1.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
