



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277-43	FECHA:	18/09/2024



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL EN AULA 1



SUSTITUCION DE MAYA POR PUERTA DE MAYA Y TUBO GALVANIZADO



REPARACION Y REPELLO EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR EN AULAS



CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE AULA2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Zaira Perez Zacañiga

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277-43	FECHA:	26/08/2024



SUSTITUCION DE FOSA SEPTICA



REPACION DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL CON MALLA Y TUBO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Perez Za

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

