

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277-43	FECHA:	18/09/2024



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL EN AULA 1



SUSTITUCION DE MADERA POR PUERTA DE MADERA Y TUBO GALVANIZADO



REPARACION Y REPELLO EN MURO PERIMETRAL



SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR EN AULAS



CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE AULA2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Zoila Perez Zucchi

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

