

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CHAGÜITÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAGÜITÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0280-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto1: Cambio de lámina troquelada alucin calibre 26 y cambio de estructura metálica.



Foto 2: Plancha de chimenea



Foto 3: Cambiar lámina por lámina troquelada alucin calibre 26 y estructura de madera por estructura metálica.



Foto 4: Fabricar división con madera tratada y Pivvloo de 1/2 con rodos



Foto 5: Pintura general aulas, baños y cocina



Foto 6: Remodelar ventanas de 1.5x2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

