

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CHAGÜITÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAGÜITÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0280 - 43	FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2024



Durante el Cambio de lámina troquelada alucin calibre 26 y cambio de estructura metálica



Durante la construcción de la plancha con chimenea



Durante el cambio de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26 y estructura de madera por estructura metálica



Durante el cambio de división de madera tratada y Plyvoo de 1/2 con rodos



Durante la pintura general aulas, baños y cocina



Durante la remodelación de la ventana de 1.5 x 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

