

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                     |                                |                          |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA              | MUNICIPIO:                     | LA UNION                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. CHAGÜITÓN     | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHAGÜITÓN          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19 - 09 - 0280 - 43 | FECHA:                         | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |



Cambio de lámina troquelada alucin calibre 26 y cambio de estructura metálica



Construcción de la plancha con su chimenea



Cambio de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26 y estructura de madera por estructura metálica



Cambio de división de madera tratada y plyvoo de 1/2 con rodos



Pintura general aulas, baños y cocina




Remodelación de la ventana de 1.5x2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello del Presidente de la ODE



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

