

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0281-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de madera, por estructura metalica.



Foto 3: Mejoramiento muro perimetral.



Foto 4: Instalacion maya maya perimetral con tubo redondo.



Foto 5: Mejoramiento muro perimetral parte de atrás con blok.



Instalacion de maya Ciclonica con tubo redondo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0281-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 7: Pintura general en modulo 10.



Foto 8: Sustitución de Puerta Principal a modulos de aula



Foto 9: Sustitución de ventana Modulo 11 aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---