



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8. Sustitución de canales metalicos por canales de pvc y bajada de agua pluvial de pvc



Foto 9: Sustitución de cableado electrico



Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios





Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 12: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024




Foto 13: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 14: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 15: Instalación de unidades luz



Foto 16: Instalación de unidades fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Instalación de azulejo en pila de cemento y mesa de trabajo



Foto 5: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada



1. Mantenimiento a puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público