

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Instalación de azulejo en pila de cemento y mesa de trabajo



Foto 5: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada



1. Mantenimiento a puertas (lijado, cepillado, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto7: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8. Sustitución de canales metálicos por canales de pvc y bajada de agua pluvial de pvc



Foto 9: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes dobles



12: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO La AVANZADA, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0328-43	FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 14: Instalación de lámina troquelada aluzinc




Foto 15: Instalación de unidades luz




Foto 16: Instalación de unidades fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

