

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0639-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/11/2023

 Foto 1: Módulo A, muro perimetral en mal estado	 Foto 2: Módulo A, muro perimetral dañado
 Foto 3: Módulo A, partes faltantes en muro perimetral	 Foto 4: Módulo A, muro perimetral en mal estado
 Foto 5: Módulo A, muro perimetral dañado	 Foto 6: Módulo A, muro perimetral con daño

gladis molina Ramirez

Firma y sello del Presidente de la QPP




ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0639-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/11/2023

 Foto 7: Módulo A, área para instalar portón	 Foto 8: Módulo A, área para instalar portón
 Foto 9: Módulo B, muros de cocina en mal estado	 Foto 10: Módulo B, área para instalar pila
 Foto 11: Evaluadora en la entrada de la institución	 Foto 12: Evaluadora en la parte interna del establecimiento

gladis molina R

Firma y sello del Presidente de la OPE



ALEJANDRA HERNANDEZ

 ARQUITETA

 COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa