



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0692-42	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura de soporte de metal y ampliación de techo.



Foto 2: Sustitución de inodoros.



Foto 3: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, aplicación de pintura, cambio de visagras) en puertas de servicios sanitarios, 1.00 x 2.00



Foto 4: Sustitución de piso cerámico.



Foto 5: Sustitución de azulejo en servicios sanitarios.



Foto 6: Mantenimiento a estructura, lijado, cambio de tubo, aplicación de pintura en puertas de aulas y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0692-42	FECHA:	11/10/2024



Foto 7: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 8: Fabricación de techo de ingreso y mantenimiento de portón metálico.



Foto 9: Reforzamiento de columnas de circulación con muros de block y soleras armadas para evitar caídas.



Foto 10: Fabricación de cunetas de concreto para encausar aguas pluviales.



Foto 11: Sustitución de canal de PVC y colocación de base de metal para atornillar soportes.



Foto 12: Sustitución de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0692-42	FECHA:	11/10/2024



Foto13: Sustitución de piso ceramico a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---