



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexo a EORM Aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0848-42	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal Aula 3



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal Aula 3



Foto 3: Instalación de ventana de PVC Aula 1



Foto 4: Instalación de ventana de PVC Aula 2



Foto 5: Instalación de ventana de PVC Aula 3



Foto 6: Sustitución de piso de granito por piso cerámico Aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Esperanza HP

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexo a EORM Aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa
ESTABLECIMIENTO:	19-09-0848-42	FECHA:	26/11/2024




Foto 7: Sustitución de piso de granito por piso ceramico Aula 2



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico Aula 3



Foto 9: Sustitución de piso de granito por piso ceramico Dirección



Foto 10: Sustitución de piso de granito por piso ceramico corredor



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico en gradas de ingreso



Foto 12: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Esperanza RP

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexo a EORM Aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, La Unión, Zacapa
ESTABLECIMIENTO:	19-09-0848-42	FECHA:	26/11/2024



Foto 13: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 14: Instalación de ventana de PVC



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 16: Reparación de pila de cemento de un lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Esperanza Zahín

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

