



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1055-42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA DE METAL



Foto 2: CAMBIO DE VENTANA TIPO BALCÓN POR VENTANA DE PVC CORREDIZA



Foto 3: REPARACIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 6: REPARACIÓN DE BANQUETA Y GRADAS DE ACCESO A AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISRAEL R-N

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1055-42	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE METAL DE SEGURIDAD ✓



Foto 8: INSTALACIÓN DE CANALES DE PVC Y BAJADA PLUVIAL ✓



Foto 9: CIRCULACIÓN PERIMETRAL TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA ✓



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE LÁMINA Y MADERA POR PORTÓN DE METAL ✓



Foto 11: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA Y COLUMNAS ✓



Foto 12: INSTALACIÓN DE INODORO ✓


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISRAEL R-M

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TRES MARÍAS, ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1055-42	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2024



Foto13: INSTALACIÓN DE AZULEJOS



Foto 14: PINTURA EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las

ISRAEL R-N

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

