

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1126-42	FECHA:	28/08/2024



Foto1: Cambio de lamina troquelada alucin calibre 26.



Foto 2: Lijar, limpiar y pintar estructura metálica.



Foto 3: Mejoramiento piso de tierra por piso de cemento.



Foto 4: Instalacion de piso ceramico.



Foto 5: Instalar block con cemento.



Foto 6: Instalar tubería y maya ciclónica parte de enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

