



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1126-42	FECHA:	12/09/2024



Foto1: Cambio de lamina troquelada alucin calibre 26.



Foto 2: Lijar, limpiar y pintar estructura metalica.



Foto 3: Mejoramiento piso de tierra por piso de cemento.



Foto 4: Instalacion de piso ceramico.




Foto 5: Instalar block con cemento.



Foto 6: Instalar tubería y maya ciclonica parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO, ALDEA CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1126-42	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Instalar tubería y maya ciclónica parte de atrás.



Foto 8: Sustitución de porton principal 3x2.20 con lamina.



Foto 9: Mejoramiento de porton de madera por columnas de concretos.



Foto 10: Repello y cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

