

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Filo, Aldea Carí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1216-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Sustitución de de puerta de meta de 200 cm de alto por 100cm de ancho



Foto 2: pintura en muros de interiores y exteriores de cocina



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de estructura de metal de las ventanas de 150x 100 cm



Foto 5: Sustitución de ventana de metal por ventana pvc de 150 x 100 cm



Foto 6: Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina isabel morales Beteta

Firma y sello del representante de la OPF

14/05

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pilo, Aldea Carí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1216-43	FECHA:	28/05/2024



foto 7: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en la dirección



foto 8 : Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en el aula 1



Foto 9 : Sustitución de piso de concreto por piso ceramico en el aula 2



foto 10 : sustitución de piso de concreto por piso ceramico en baños



foto 11 : sustitución de piso de concreto por piso ceramico en baños



Foto 12: sustitución de piso de concreto por piso ceramico en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Isabel Morales Beteta

Firma y sello del Presidente del OPF

JPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Filo, Aldea Cari
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1216-43	FECHA:	28/05/2024

 Foto 13 : Sustrucción de porton con medidas 402cm de ancho x 215 cm de alto	Foto :
Foto	
Foto 5:	Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Isabel Morales Beteta

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

