

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Filo, Aldea Cari
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1216-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta de metal de 200 cm de alto por 100 cm de ancho



Foto 3: pintura en muros interiores y exteriores de cocina




Foto 4: sustitución de ventana de metal por ventana de PVC de 150 X 100 cm



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de las ventanas de 150 X 100 cm



Foto 6: sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Isabel Morales Beteta

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECTOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Filo, Aldea Cari
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1216-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: sustitución de piso de concreto por piso cerámico en la Dirección



Foto 8: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico aula 1



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en el aula 2



Foto 10: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en baños



Foto 11: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en baños



Foto 12: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Isabel Morales Beteta

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Filo, Aldea Can
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1216-43	FECHA:	25/09/2024

 Foto13: Sustitución de porton con medidas de 402 cm de ancho x 216 cm de alto	Foto :
Foto :	Foto :
Foto :	Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina isabel *Reina isabel* Beteta

Firma y sello del Presidente del COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público