

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA FRIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1230-42	FECHA:	26 DE ABRIL 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE LAMINA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL EN AULAS.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL A VENTANA DE PVC EN AULAS.




FOTO 3: SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AULAS.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES AULAS.




FOTO 5: SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE TOMAFUERZA AULAS.




FOTO 6: SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN DE PLAFONERAS AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la ODF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

