

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica J:V:	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Reforma, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0007-45	FECHA:	30 DE JULIO DE 2024



Foto 1: proceso de la instalación del cielo falso en las aulas



Foto 2: terminación de la colocación de los ventiladores en las aulas



Foto 3: proceso en la instalación de los sanitarios



Foto 4: proceso de la instalación del azulejo y piso



proceso de la torta de cemento en el patio



Foto 6: proceso de la puesta del azulejo en la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raúl Antonio Pinto
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

