

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	19/03/2024



Foto 1: Protección de muro existente.



Foto 2: Profundizar cuneta.




Foto 3: Fundición de torta de cemento en galera



Foto 4: Sustitución de cable eléctrico en galera



Foto 5: Cambio de canal pvc



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0300-43	FECHA:	19/03/2024



Foto 7: Protección de muro existente.



Foto 8: Fundición de mesa de trabajo en cocina con azulejo.



Foto 9: Fundición de torta de cemento en galera.



Foto 10: Fundición de polletón con azulejo e instalación estufa ahorradora.



Foto 11: Cambio de canal pvc



Foto 12: Cambio de accesorios para baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

