

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Amatillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0608-43	FECHA:	27/05/2024



foto 1: Instalación de drenaje de baño



foto 2: colocación e instalación de tanque de agua de 1,100Lts



foto 3: Sustitución de sanitarios



foto 4: Fosa séptica



foto 5: Sustitución de chimenea



foto 6: Sellar grietas en las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rebeca Juárez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Amatillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0608-43	FECHA:	27/05/2024



foto 7: Sustrucción de torta de cemento en corredor de cocina



foto 8: Levantado de muro en área de corredor de la escuela



foto 9: Galera en corredor de cocina




foto 10: Sustrucción de lámina en techo de aula



foto 11: Sustrucción de ventanas existentes de PVC por metal



foto 12: Barandal en corredor de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rebeca Juárez

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

