

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 de octubre de 2024




sustitución de lamina troquelada



sustitución de estructura por soporte de madera



sustitución de piso de concreto liso por piso de granito



instalación de muro para reforzar ventana e instalción de valcon de metal




sustitución de luminaria en toda la escuela




sustitución de tomafuerres- tomacorrientes por estar en mal estados y mal ubicados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.


Felicit Aracely Pérez Cervantes
Firma y sello del Presidente de la OPF




Gaudy Johana Zeceña P+erez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 octubre de 2024



sustitución de interruptor -apagador en todos los espación de las areas del edificio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Feliciticia Aracely Pérez Cervantes
Firma y sello del Presidente de la OPF



Gsudy Johana Zeceña Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 de octubre de 2024



demolición de muro para instalación de ventana, instalación de balcón por ser la cocina oscura.



instalación de mueble de concreto, azulejado





instalación de azulejo en pila, para que facilite el labado y no se haga creadero de larvas



sustitución de luminaria, tomafuerza- tomacorriente e interruptor, para tener bien equipada la cocina para hacer los alimentos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Felicita Aracely Pérez Cervantes Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Gaudy Johana Zeceña Pérez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 de octubre de 2024



instalación de muro para que los niños tengan privacidad y no se amontonen en los baños



limpieza, vaciado e instalación de cifon en fosa septica, sale mal olor por estar llena

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felicitá Aracely Pérez Cervantes
Firma y sello del Presidente de la OPF



Gaudy Johana Zeceña Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

