

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0003-42	FECHA:	6/03/2024




Foto 1: area donde se instalara el drenaje de aguas negras, requiere excavacion, demolicion, instalacion de tuberia y reparaciones.




Foto 2: area a techar y remozar, en este punto se ubican los baños de todo el centro educativo, se instalara piso ceramico.



Foto 3: puertas en mal estado y lavamanos dañados, se construira mueble para instalar 4 lavamanos.



Foto 4: lavamanos de concreto dañado, muro sin acabado y piso dañado.



Foto 5: instalaciones electricas en mal estado, necesita una intervencion total en todo el centro educativo, se agrega la instalacion de 20 unidades de iluminacion.



Foto 6: losa que presenta humedad y fugas de agua, se debera realizar reparacion de tuberia de agua y accesorios del tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

