



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CIEN- PAIN SAN FELIPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1a-11-0005-42	FECHA:	7/31/2024



Foto1: Amplacion de aula #1. Colocacion de piso ceramico

NO permite el programa



Foto 2: colocacion de chapa de seguridad en puerta



Foto 3: Cambio de lamina ,costanera, y ampalcion de ventanas



Foto 4: Arreglo de puerta de baño



Foto 5: Arreglo de pila ,colocar balbula y hacer lavadero



Foto 6: colocar pso ceramico y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

B. W.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CEIN-PAIN

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN
SAN FELIPE
SAN JORGE, ZACAPA



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE ZACATECAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN San Felipe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1a - 11-0005-42	FECHA:	7/31/2024




Foto1: Ampliacion de vetanas en aula #1



Foto 2: aula #1 , arglo de maya



Foto 3: Instalacion de piso ceramico




Foto 4: Instalacion de Rotoplas



Foto 5: Instalacion de puerta principal con chapa



Foto 6: Colocar Piso Ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

