

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PLAN DEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-00-0742	FECHA:	5 DE JUNIO DEL 2024



1.1 Aplicación de repellos dentro del aula



1.2 Mantenimiento de estructura de metal



1.3 Sustitucion de capote



1.4 Colocacion de canal



1.5 Sustitucion de lamina por lamina troquelada



1.6 Colocacion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PLAN DEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-00-0742	FECHA:	5 DE JUNIO DEL 2024



1.7 Mantenimiento de balcones de metal



1.8 Colocacion de piso ceramico en aula



1.10 Elaboracion de puerta de metal



2.1 Elaboracion de torta de cemento



3. Reconstruccion del sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---