

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa.	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Barranco colorado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranco Colorado, San Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



FOTO 1: paredes interiores de salon de clases para repello y cernido



FOTO 2: paredes exteriores de salon de clases para repello y cernido



FOTO 3: galera para sustitucion de estructura de soporte y sustitucion de lamina




FOTO 4: sustitucion por estufa rural completa



FOTO 5: puertas para mantenimiento (lijado y pintura)



FOTO 6: porton para mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>Tatiana Charoi</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa.	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Barranco colorado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranco Colorado, San Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	28 DE MAYO DE 2024



FOTO 7: Sustrucion de balcones



FOTO 8: sustrucion o instalacion de pared de block

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Tatiana Chacon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	 <i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---