



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Barranco Colorado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranco Colorado, san Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto1: repello y cernido de paredes de salon de clases (interior)



Foto 2: repello y cernido de paredes de salon de clases (exterior)



Foto 3: proceso de sustitucion de estructura de soporte y sustitucion de lamina



Foto 4: elaboración de estufa rural completa



Foto 5: mantenimiento de puertas de metal



Foto 6: Mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tatiana Anaco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Barranco Colorado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranco Colorado, San Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11 de septiembre de 2024




Foto 7: proceso de sustitucion de balcones



Foto 8: sustitución de pared de block



Foto 9: instalacion de ventanas PVC



Foto 10: instalacion de puertas PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tatiana Charón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

