



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Barranco Colorado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranco Colorado, San Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto1: repello y cernido de paredes de salon de clases (interior) terminado




Foto 2: repello y cernido de paredes de salon de clases (exterior) terminado



Foto 3: estructura de soporte y sustitucion de lamina terminado



Foto 4: estufa rural completa terminada



Foto 5: estufa rural completa terminada (chimenea)



Foto 6: mantenimiento de Portón de ingreso terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tatiana Chacón
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Barranco Colorado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranco Colorado, san Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0008-42	FECHA:	11 de septiembre de 2024



Foto 7: mantenimiento de puertas de metal terminado



Foto 8: sustitucion de balcones terminados



Foto 9: pared de block terminada con ventanas de PVC y puerta PVC instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tatiana Chacón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

