



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0015-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc con tornillera de fijación



Foto 2: Sustrucción de paletas de vidrio en ventanas de una aula



Foto 3: Mantenimiento a estructura de balcones de metal



Foto 4: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal



Foto 5: Mantenimiento de estufa rural




Foto 6: Instalación de azulejo en pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JESSICA YADIRA REYES GARCÍA

Firma y sello del Presidente de la ORE



IRIS JANETH LÓPEZ Y LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0015-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: Instalación de azulejo en muebles de cocina



Foto 8: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal



Foto 9: sellado de filtraciones de agua en paredes de sanitarios



Foto 10: Sustitución o Instalación de piso cerámico en sanitarios



Foto 11: Aplicación de pintura en área de baños



Foto 12: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JESSICA YADIRA REYES GARCÍA

Firma y sello del Presidente de la OPE



IRIS JANETH LÓPEZ Y LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DEL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0015-43	FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 13: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal



Foto 14: Reparación de banquetas de concreto



Foto 15: Pintura en muros exteriores



Foto 16: Mantenimiento a porton de metal



Foto 17: Limpieza en fosa séptica. Esta está instalada dentro del terreno de una persona de la comunidad y considero que para no ser perjudicada es necesario hacer la limpieza ya que esta tiene cerca de 8 años




Foto 18: Sustrucción en focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

JESSICA YADIRA REYES GARCÍA

Firma y sello del Presidente de la OPR



IRIS JANETH LÓPEZ Y LÓPEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

