

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 240	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan del Morro, San Jorge, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0021	FECHA:	4/06/2024



Foto 1: Los baños son letrinas y no cuentan con puertas seguras, repello ni cerrido, los niños y niñas usan el mismo, pues solo 1 tiene puerta.



Foto 2: El aula que estaba en proceso, parte de la pared colapsó, pues no hay recursos para terminar de fundir las columnas.



Foto 3: El techo está en mal estado y en el invierno, afecta a los estudiantes.



Foto 4: El muro perimetral se ha deteriorado, debido a la presión que ejerce la tierra del barranco y la vibración de camiones al pasar.



Foto 5: Actualmente el NUFED 240, solo cuenta con 2 aulas para 3 grados. Uno de ellos tiene que recibir clases en el corredor.



Foto 6: La única pila que hay en el NUFED, ya no se ocupa, pues la poca agua que llega se escapa por las rajaduras de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--