



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                        |                                |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                                                 | MUNICIPIO:                     | San Jorge                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 240 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Plan del Moro San Jorge Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-11-0021-45                                          | FECHA:                         | 31/10/24                             |



Foto 1: Vista desde la calle principal, donde se parecía que el techo esta terminado en su totalidad



Foto 2: Areas de repello y cernido producto del remozamiento



Foto 3: Reinicio de labores estudiantiles, gracias a las remodelaciones que se hicieron en esta área.



Foto 4: Techo reforzado con vigas de tubo cuadrado de una sola pieza y costaneras a una distancia corta entrea cada una de ellas, para mayor firmeza.



Foto 5: Torta de cemento, donde antes solo existía tierra y maleza



Foto 6: Padres de familia gozan de las nuevas instalaciones, en las actividades de entrega de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
San Jorge, Zacapa

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN NUFED No. 240  
PLAN DE MORO  
SAN JORGE  
ZACAPA  
GUATEMALA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN